



## Power Port Premier 付属ネジの不具合 についてのお詫び

お客様各位

PS Audio社の新製品Power Port Premierに付けさせて  
頂いてるハッベル社のコンセントプレート「SA8」の  
「アルミネジ」がこの製品に合わないものであることが  
判明しました。

お持ちの方は、新しいネジと交換させていただきますので  
ご連絡下さい。

今後の製品につきましては対応したものを付属させて  
いただきますのでご安心下さい。

この度は、ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません。

今後ともお引き立ての程、何卒宜しくお願い申し上げます。